

Roma, settembre 2019

OGGETTO: CAMPAGNA DI RICHIAMO AIRBAG GL1800 (Cod. Campagne 3JV-3J8-3HX)

Gentili Soci del Gold Wing Club Italia,

Con la presente desideriamo focalizzare la vostra attenzione sulla campagna di richiamo Airbag, attiva sulle vostre amate compagne di viaggio (GL1800 prodotte dal 2010 al 2016).

Un possibile problema è stato individuato nella carica pirotecnica del sistema Airbag. Se si dovessero verificare le condizioni di attivazione dell'airbag, ovvero in caso di incidente, la carica pirotecnica potrebbe generare un gonfiaggio eccessivamente rapido del cuscino. Come conseguenza l'involucro metallico del generatore di gas potrebbe rompersi, provocando la proiezione di frammenti metallici attraverso il tessuto dell'airbag.

IMPORTANTE:

1. Nessuna spia di allarme vi avvertirà del problema.
2. Il generatore di gas potrebbe rompersi solo durante l'apertura dell'airbag causata da un impatto del mezzo.

A seguito della ricezione della nostra raccomandata, molti di voi hanno già provveduto ad aggiornare il modulo di gonfiaggio Airbag. Altri ancora non l'hanno fatto.

Per questo motivo è nostra intenzione sensibilizzare i proprietari rimanenti ad eseguire quanto prima l'intervento, che ricordiamo essere completamente gratuito.

Inoltre, quale gesto di cortesia commerciale, abbiamo il piacere di offrirvi un **Buono Regalo Amazon.it** dell'importo di **€ 30,00** per l'acquisto di un prodotto a vostra scelta sul noto sito di commercio elettronico.

Per poter usufruire del buono regalo sarà sufficiente far eseguire la campagna di richiamo dal concessionario a voi più vicino entro **il 31 ottobre 2019**. Una volta eseguito l'intervento fornirete all'indirizzo email richiami@hondaitalia.it:

- Copia libretto di circolazione
- Email alla quale ricevere il Buono Regalo Amazon.it

Entro 15 giorni Honda Motor Europe Ltd, Italia provvederà all'invio del buono elettronico.

Vi alleghiamo la lista dei telai che ci risultano non essere stati ancora riparati. Se la vostra moto dovesse risultare nell'elenco, vi preghiamo di contattare quanto prima il vostro Concessionario/Officina autorizzata Honda di fiducia per un appuntamento. E' possibile consultare anche il nostro sito www.honda.it per verificare se il vostro mezzo è interessato dalla campagna di richiamo.

Ringraziandovi anticipatamente per la comprensione e la disponibilità, cogliamo l'occasione per porgere a tutti i Soci del club i nostri migliori saluti.

Honda Motor Europe Ltd. - Italia

After Sales Division – Section Manager



RE CALL AIRBAG GL1800

1HFSC47M07A600432	1HFSC47N07A600472	1HFSC47N28A700123	1HFSC47N67A600721
1HFSC47M07A605338	1HFSC47N07A600522	1HFSC47N28A700171	1HFSC47N67A600900
1HFSC47M07A605355	1HFSC47N07A600648	1HFSC47N28A700218	1HFSC47N67A601058
1HFSC47M08A702055	1HFSC47N07A600665	1HFSC47N37A600093	1HFSC47N67A601111
1HFSC47M17A600830	1HFSC47N07A600696	1HFSC47N37A600384	1HFSC47N67A601142
1HFSC47M18A702002	1HFSC47N07A600908	1HFSC47N37A600451	1HFSC47N67A601559
1HFSC47M18A702453	1HFSC47N07A601220	1HFSC47N37A600627	1HFSC47N67A601593
1HFSC47M18A703702	1HFSC47N07A601461	1HFSC47N37A600689	1HFSC47N68A700111
1HFSC47M18A704400	1HFSC47N07A601864	1HFSC47N37A600787	1HFSC47N68A700318
1HFSC47M27A600884	1HFSC47N08A700198	1HFSC47N37A601356	1HFSC47N77A600095
1HFSC47M28A702526	1HFSC47N17A600089	1HFSC47N37A601972	1HFSC47N77A600386
1HFSC47M37A605351	1HFSC47N17A600139	1HFSC47N38A700910	1HFSC47N77A600663
1HFSC47M47A602314	1HFSC47N17A600397	1HFSC47N38A700941	1HFSC47N77A600677
1HFSC47M47A606086	1HFSC47N17A600481	1HFSC47N47A600023	1HFSC47N77A600713
1HFSC47M48A701555	1HFSC47N17A600660	1HFSC47N47A600037	1HFSC47N77A601103
1HFSC47M48A703788	1HFSC47N17A600724	1HFSC47N47A600104	1HFSC47N77A601196
1HFSC47M57A600460	1HFSC47N17A600786	1HFSC47N47A600393	1HFSC47N77A601358
1HFSC47M57A602242	1HFSC47N17A601145	1HFSC47N47A600913	1HFSC47N77A601361
1HFSC47M58A701144	1HFSC47N17A601405	1HFSC47N47A601379	1HFSC47N77A601389
1HFSC47M58A701516	1HFSC47N17A601453	1HFSC47N47A601415	1HFSC47N77A601392
1HFSC47M58A703847	1HFSC47N17A601548	1HFSC47N47A601575	1HFSC47N77A601568
1HFSC47M67A605344	1HFSC47N17A601582	1HFSC47N47A601821	1HFSC47N78A700019
1HFSC47M68A702769	1HFSC47N18A700002	1HFSC47N48A700267	1HFSC47N78A700313
1HFSC47M68A703162	1HFSC47N18A701201	1HFSC47N57A600399	1HFSC47N78A700330
1HFSC47M68A703811	1HFSC47N18A701277	1HFSC47N57A600418	1HFSC47N87A600042
1HFSC47M68A706840	1HFSC47N27A600117	1HFSC47N57A600662	1HFSC47N87A600140
1HFSC47M77A600458	1HFSC47N27A600375	1HFSC47N57A600712	1HFSC47N87A600526
1HFSC47M88A700831	1HFSC47N27A600411	1HFSC47N57A600838	1HFSC47N87A601109
1HFSC47M88A704300	1HFSC47N27A600425	1HFSC47N57A601388	1HFSC47N87A601143
1HFSC47M88A704314	1HFSC47N27A600649	1HFSC47N57A601410	1HFSC47N87A601191
1HFSC47M97A603426	1HFSC47N27A600702	1HFSC47N57A601598	1HFSC47N87A601353
1HFSC47M98A703141	1HFSC47N27A600750	1HFSC47N57A601827	1HFSC47N87A601384
1HFSC47M98A703981	1HFSC47N27A600764	1HFSC47N57A601858	1HFSC47N87A601918
1HFSC47MX8A703150	1HFSC47N27A601073	1HFSC47N58A700214	1HFSC47N88A700109
1HFSC47MX8A703164	1HFSC47N27A601106	1HFSC47N58A700259	1HFSC47N88A700207
1HFSC47MX8A703178	1HFSC47N27A601378	1HFSC47N58A701203	1HFSC47N97A600017
1HFSC47MX8A704962	1HFSC47N27A601381	1HFSC47N67A600038	1HFSC47N97A600034
1HFSC47N07A600116	1HFSC47N27A601414	1HFSC47N67A600122	1HFSC47N97A600096
1HFSC47N07A600388	1HFSC47N27A601588	1HFSC47N67A600413	1HFSC47N97A600101
1HFSC47NX9A800116	1HFSC47N27A601705	1HFSC47N67A600718	1HFSC47N97A600356
1HFSC47N97A600387	1HFSC47N2AA900909	JH2SC68C2CK000261	JH2SC68C6CK000411
1HFSC47N97A600423	1HFSC47N2AA900912	JH2SC68C2CK000602	JH2SC68C6DK100283
1HFSC47N97A600664	1HFSC47N3AA900210	JH2SC68C2CK000843	JH2SC68C6DK100400
1HFSC47N97A601135	1HFSC47N3AA900305	JH2SC68C2DK100300	JH2SC68C6EK200076
1HFSC47N97A601362	1HFSC47N3AA900630	JH2SC68C2DK100328	JH2SC68C6EK200420
1HFSC47N97A601393	1HFSC47N3AA900854	JH2SC68C2FK300242	JH2SC68C6FK300048
1HFSC47N97A601605	1HFSC47N4AA900040	JH2SC68C2FK300449	JH2SC68C7CK000322
1HFSC47N98A700216	1HFSC47N4AA900491	JH2SC68C3CK000009	JH2SC68C7DK100194
1HFSC47N98A700250	1HFSC47N5AA900211	JH2SC68C3CK000141	JH2SC68C7DK100275

1HFSC47N98A700264	1HFSC47N5AA900774	JH2SC68C3CK000155	JH2SC68C7DK100499
1HFSC47NX7A600138	1HFSC47N5AA900824	JH2SC68C3CK000169	JH2SC68C7EK200118
1HFSC47NX7A600365	1HFSC47N6AA900413	JH2SC68C3CK000575	JH2SC68C7EK200409
1HFSC47NX7A600415	1HFSC47N6AA900640	JH2SC68C3CK000835	JH2SC68C7FK300317
1HFSC47NX7A600463	1HFSC47N7AA900629	JH2SC68C3DK100032	JH2SC68C7GK400032
1HFSC47NX7A600687	1HFSC47N7AA900632	JH2SC68C3EK200066	JH2SC68C8CK000085
1HFSC47NX7A600754	1HFSC47N7AA900775	JH2SC68C3EK200262	JH2SC68C8CK000149
1HFSC47NX7A600852	1HFSC47N7AA900808	JH2SC68C3EK200391	JH2SC68C8CK000202
1HFSC47NX7A600916	1HFSC47N8AA900204	JH2SC68C4CK000133	JH2SC68C8CK000247
1HFSC47NX7A601127	1HFSC47N8AA900302	JH2SC68C4CK000598	JH2SC68C8CK000264
1HFSC47NX7A601337	1HFSC47N8AA900493	JH2SC68C4CK000844	JH2SC68C8CK000572
1HFSC47NX7A601452	1HFSC47N8AA900820	JH2SC68C4DK100203	JH2SC68C8CK000815
1HFSC47NX8A700001	1HFSC47N9AA900227	JH2SC68C4EK200013	JH2SC68C8DK100317
1HFSC47NX8A700113	1HFSC47N9AA900826	JH2SC68C4EK200268	JH2SC68C8DK100379
1HFSC47NX8A700127	1HFSC47N9AA900860	JH2SC68C4EK200299	JH2SC68C8DK100446
1HFSC47NX8A700273	1HFSC47NXAA900852	JH2SC68C4FK300243	JH2SC68C8EK200323
1HFSC47NX7A600107	1HFSC47NXAA900916	JH2SC68C4FK300288	JH2SC68C8FK300083
1HFSC47M0AA904951	JH2SC68C0CK000128	JH2SC68C4FK300355	JH2SC68C9CK000127
1HFSC47M3AA904040	JH2SC68C0CK000131	JH2SC68C5CK000108	JH2SC68C9CK000130
1HFSC47M5AA905240	JH2SC68C0CK000159	JH2SC68C5CK000156	JH2SC68C9CK000158
1HFSC47M9AA904964	JH2SC68C0CK000162	JH2SC68C5CK000271	JH2SC68C9CK000256
1HFSC47N0AA900391	JH2SC68C0CK000209	JH2SC68C5CK000609	JH2SC68C9DK100357
1HFSC47N0AA900634	JH2SC68C0CK000257	JH2SC68C5CK000643	JH2SC68C9DK100391
1HFSC47N0AA900794	JH2SC68C0CK000260	JH2SC68C5EK200117	JH2SC68C9DK100486
1HFSC47N1AA900240	JH2SC68C0EK200266	JH2SC68C5FK300185	JH2SC68C9EK200377
1HFSC47N1AA900741	JH2SC68C0FK300109	JH2SC68C6CK000005	JH2SC68C9FK300349
1HFSC47N1AA900822	JH2SC68C0FK300112	JH2SC68C6CK000117	JH2SC68CXCK000072
1HFSC47N1AA900903	JH2SC68C1CK000171	JH2SC68C6CK000134	JH2SC68CXCK000122
1HFSC47N2AA900599	JH2SC68C1CK000204	JH2SC68C6CK000148	JH2SC68CXCK000217
1HFSC47N2AA900618	JH2SC68C1CK000459	JH2SC68C6CK000182	JH2SC68CXCK000329
1HFSC47N2AA900750	JH2SC68C1FK300443	JH2SC68C6CK000330	JH2SC68CXCK000508
JH2SC68CXCK000511	JH2SC68CXDK100500	JH2SC68Z5EK000035	1HFSC47N29A800207
JH2SC68CXCK000573	JH2SC68CXEK200016	JH2SC68Z7FK100008	1HFSC47N09A800545
JH2SC68CXCK000816	JH2SC68CXEK200419	1HFSC47N69A800484	1HFSC47N39A800135
JH2SC68CXCK000878	JH2SC68M2CK000026	1HFSC47N09A800271	1HFSC47N59A800024
JH2SC68CXCK000895	JH2SC68M3EK200058	1HFSC47N89A800566	1HFSC47N99A800205
JH2SC68CXDK100142	JH2SC68M5CK000246	1HFSC47N79A800557	1HFSC47N99A800074
1HFSC47N29A800059	1HFSC47N39A800491	1HFSC47N39A800569	1HFSC47N19A800294
1HFSC47N39A800975	1HFSC47N79A800056	1HFSC47N99A800043	1HFSC47M39A801065
1HFSC47N19A800053	1HFSC47N09A800206	1HFSC47N09A800108	1HFSC47N59A800220
1HFSC47N89A800020	1HFSC47N39A800118	1HFSC47M69A800797	1HFSC47N49A800533